
#### **PLANOS**

<u>DICIEMBRE 2009</u> Expte. 08\_026





Situación Entorno 1:2.000


DICIEMBRE 2009



ARQUITECTO: JUAN MESA CADENA

### REORDENACION URBANA Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE FUENTE VIÑAS Carmona (Sevilla) Expte. 08\_026

CCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA - SODECAR



LEYENDA VEHICULO VADO SIN PLACA VADO CON PLACA ACERADO BORDILLO

REORDENACION URBANA Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE FUENTE VIÑAS
Carmona (Sevilla)

ESTADO PREVIO
PLANO DE ORDENACION

ARQUITECTO: JUAN MESA CADENA

DICIEMBRE 2009

TO DE CARMONA - SODECAR EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA



SODECAR

POZO EXISTENTE

--- RED EXISTENTE

REORDENACION URBANA Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE FUENTE VIÑAS
Carmona (Sevilla)

EXPTE. 08\_026

ESTADO PREVIO

INSTALACIONES. ALCANTARILLADO

ARQUITECTO: JUAN MESA CADENA

DICIEMBRE 2009



LLAVE DE PASO

BOCA DE RIEGO

PE POLIETILENO

FC FIBROCEMENTO

REORDENACION URBANA Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE FUENTE VIÑAS

SICVT LVCIFER

Carmona (Sevilla)

Expte. 08\_026

03 ESTADO PREVIO
INSTALACIONES. ABASTECIMIENTO
ARQUITECTO: JUAN MESA CADENA ESCALA 1/200 DICIEMBRE 2009 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA



— — TRENZADO ELECTRICO

LINEA DE ALTA TENSION


CAJA DE ACOMETIDA

REORDENACION URBANA Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE FUENTE VIÑAS Carmona (Sevilla)

ESTADO PREVIO
INSTALACIONES. BAJA, MEDIA Y ALTA TENSION

ARQUITECTO: JUAN MESA CADENA

DICIEMBRE 2009 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA






REORDENACION URBANA Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE FUENTE VIÑAS
Carmona (Sevilla)

ESTADO REFORMADO
PLANO DE ORDENACION

ARQUITECTO: JUAN MESA CADENA

EX C M O. A Y U N T A M I E N T O D E C A R M O N A — S O D E C A R





COTA ESTADO PREVIO CONSERVADA

COTA ESTADO REFORMADO

—— EJE CALLE

REORDENACION URBANA Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE FUENTE VIÑAS Carmona (Sevilla)

EXPLENCIPER

CARMONA (Sevilla)

ESTADO REFORMADO

REPLANTEO

ARQUITECTO: JUAN MESA CADENA

REORDENACION URBANA Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE FUENTE VIÑAS Expte. 08\_026

Expte. 08\_026


ESTADO REFORMADO

REPLANTEO

DICIEMBRE 2009


SODECAR


EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA



REJA ARTICULADA DE FUNDICION DUCTIL PARA IMBORNAL 300\*600

- Revestimiento de pintura bituminosa y relieves antideslizantes en la parte superior






RECUBRIMIENTO ( m )	MATERIALES	ES(cm)	B ( m )
Hr < Hmin	REFUERZO CON HORMIGON HM-20/P/20/IIa	Hr	Dext+0.30
Hmin<= Hr <=5,00	ARENA COMPACTADA POR INUNDACION	30	SEGUN TIPO DE TUBERIA
	HM-20/P/20/IIa	15	Dext+0.30

Hmin ( m ) = 1m.

NOTA: EN CASO DE SUELOS PLASTICOS, LA ARENA DEBERA IR RODEADA DE GEOTEXTIL

#### ZANJA TIPO. DEFINICION GENERAL

ESCALA 1/20







Tabla orientativa no excluyente de calculo.

#### DETALLE JUNTA ELASTICA



TUBERIA DE PVC LISO. UNION ENCHUFE CAMPANA. JUNTA ELASTICA.

ESCALA 1/10



ARQUITECTO: JUAN MESA CADENA

REORDENACION URBANA Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE FUENTE VIÑAS Expte. 08 026

INSTALACIONES. ALCANTARILLADO. DETALLES


ESCALAS VARIAS DICIEMBRE 2009


09.1

CARMONA

SODECAR

AYUNTAMIENTO DΕ





# ALZADO - SECCION 10 cm

- ① FIRME EXISTENTE ESCALA 1/10
- ② RELLENO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACION TAMAÑO MAXIMO 100 mm. COMPACTADO AL 95% P.M.
- ③ CINTA SEÑALIZADORA
- 4 ARENA

DN (mm.)	A (m.)	A1 (m.)	H (m.)
110	0.60	0.60	1.00
150	0.60	0.60	1.20
200	0.60	0.70	1.20

SECCION TIPO ZANJA DE ABASTECIMIENTO

## ALZADO - SECCION FIRME EXISTENTE ZAHORRA COMPACTADA AL 95% P.M. TUBERIA DE PVC Ø200 mm. 4 TUBERIA DE POLIETILENO Ø90 Y 110 mm. HORMIGON HM-20/P/20/IIa NOTA: EN CASO DE QUE EL CRUCE REALICE CON TUBERIA DE FUNDICION ESTA PROTECCION NO ES NECESARIA. PROTECCION TUBERIA BAJO CALZADA




REORDENACION URBANA Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE FUENTE VIÑAS Carmona (Sevilla) Expte. 08\_026

ESTADO REFORMADO INSTALACIONES. ABASTECIMIENTO. DETALLES

ESCALA 1/50 DICIEMBRE 2009


10.1

AYUNTAMIENTO DE CARMONA









O CODO DE PVC PARA CONEXIÓN DE CRUCE

CANALIZACION EN ZANJA DE 2c. PVC DE Ø110 mm.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

REORDENACION URBANA Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE FUENTE VIÑAS

Carmona (Sevilla)

Expte. 08\_026 ESTADO REFORMADO
INSTALACIONES. TELEFONIA
ARQUITECTO: JUAN MESA CADENA ESCALA 1/200

DICIEMBRE 2009



ENTRADA PROHIBIDO

CIRCULACION PROHIBIDA

PARADA/ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO (Excepto Carga y Descarga)

PEATONES

PRIORIDAD SOBRE EL SENTIDO CONTRARIO

PRIORIDAD DEL SENTIDO CONTRARIO

CALLE SIN SALIDA

PLAZA RESERVADA PARA MINUSVALIDO

LEYENDA

CONTENEDOR

PAPELERA

REORDENACION URBANA Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE FUENTE VIÑAS
Carmona (Sevilla)

ESTADO REFORMADO

SECCIONES

ARQUITECTO: JUAN MESA CADENA

REORDENACION URBANA Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE FUENTE VIÑAS
Expte. 08\_026


ESTADO REFORMADO


ARQUITECTO: JUAN MESA CADENA

DICIEMBRE 2009

SODECAR

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA





Expte. 08 026

15

ESCALA