



SIMBOLOGIA

- D.0.00

D.0.00

B.0.00

SISTEMA DE COMPARTIMENTACION Y ACABADOS.
- D.0.00

D.0.00

SISTEMAS DE ACABADOS TECHOS Y SUELOS.
- X 00

DEFINICION DE CARPINTERIA DE MADERA/ACERO/ALUMINIO EN SISTEMA COMPART.

- CUADRO DE PARTICIONES Y ACABADOS
- C.1.01

CITARA DE LADRILLO
- C.1.02

FÁBRICA DE BLOQUE DE HORMIGÓN
- D.1.01

MADERA TRICAPA ACABADA EN NOGAL
- D.1.02

REVESTIMIENTO ACTUAL
- D.1.03

ENLUCIDO DE YESO Y PINTADO
- D.2.01

TECHO DE MADERA TRICAPA ACABADA EN NOGAL
- D.2.02

TECHO ACTUAL
- D.2.03

REPOSICIÓN DE TECHO IGUAL QUE EL ACTUAL
- D.2.04

FALSO TECHO DE CARTÓN YESO
- D.3.01

SUELO DE MADERA TRICAPA ACABADA EN NOGAL
- D.3.02

SUELO ACTUAL
- D.4.01

PELDAÑOS DE MADERA TRICAPA CON MAMPERLÁN
- D.4.02

PELDAÑOS Y SUELO DE PIEDRA ARTIFICIAL

REHABILITACIÓN DEL ANFITEATRO DEL TEATRO CEREZO  
PASEO DEL ESTATUTO S/N  
41410 CARMONA (SEVILLA)  
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

PLANO:

C04

ALBAÑILERÍA, ACABADOS Y CARPINTERÍA  
SECCIÓN LONGITUDINAL



Rev00: Junio 2014  
Rev01:  
Rev02:  
ESCALA: 1/100

S.S.W.  
SURSOESTE ARQUITECTOS S.L.P.

Javier Arroyo Yanes

Miguel Bretones del Pozo

Miguel Angel de la Cova



EXMO. AYUNTAMIENTO  
CARMONA