

**DOCUMENTO DE MEJORA DE LAS OBRAS DE:
MEJORA DE PARQUES INFANTILES Y EN ÁREAS DE DESCANSO EN SUELO NO
URBANIZABLE DE CARMONA. SUPERA V.**

Se propone como mejora reparar el máximo número de m² de pavimento de caucho continuo. La mejora consiste en:

Retirar los restos de pavimento en mal estado y ejecutar en la zona preparada un pavimento de caucho continuo constituido por una capa inferior de granos de caucho reciclado SBR de color negro de 30mm de espesor y una capa superior de granos de caucho de EPDM de 10 mm.

Para definir con exactitud los trabajos que incluye el incremento de metros cuadrados de repavimentación se desarrolla a continuación un listado con la medición de los trabajos planteados para cada metro cuadrado de actuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA PROPUESTA:

1 m² de reparación de pavimento de caucho continuo incluye:


CAPÍTULO 01 MEJORAS EN PARQUES INFANTILES					
01.01	m2 REPARACION DE PAVIMENTO DE CAUCHO CONTINUO ESPESOR 6CMS				
	Reparación de pavimento continuo de seguridad para juegos infantiles para absorción de impactos para una altura máxima de caída 1,6m. en áreas de juegos infantiles, realizado in situ de 60mm de espesor total, constituido por una capa inferior de granulos de caucho reciclado SBR de color negro de 30mm de espesor y una capa superior de granulos de caucho de EPDM de 10 mm, color a elegir de la carta RAL (formación de zonas). Medida la superficie ejecutada, con juegos de niños o sin ellos instalados. incluso levantado de zona afectada.				
	Ubicaciones diversas	1		1,00	
	con pequeñas reparaciones de 3.00 m2 (excepto rondeña-32.00 m2)				
	Paseo del estatuto-				
	Gloria fuertes				
	Balcon de los Alcores				
	Alfonso Grosso				
	Lopez Mezquita				
	Alameda de C/Jara				
	Diamantino Garcia				
	De las Angustias				
	Rondeña				
	Ceres				
				1,00	53,60
01.02	m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km				
	Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.				
		1	1,00	0,06	0,06
				0,06	17,77
					1,07
	TOTAL CAPÍTULO 01 MEJORAS EN PARQUES INFANTILES.....				54,67
	TOTAL.....				54,67

Este es el valor por metro cuadrado correspondiente a ejecución material.

El valor unitario de mejoras será **65'06 €/m²** (sin I.V.A.), más 13'66 €/m² correspondientes al I.V.A.

Los metros cuadrados de reparación de pavimento continuo de caucho ofertados como mejora se ejecutarán como pequeñas reparaciones de 3 m² en los parques indicados, incluyendo una actuación de 32 m² en Rondeña.
Los parques objeto de las reparaciones se localizan en el plano de situación adjunto.


En Carmona a 19 de septiembre
de 2017.



Juan Mesa Cadena.
Arquitecto. SODECAR S.A.

SITUACIÓN

- 1. PASEO DEL ESTATUTO
- 2. PARQUE GLORIA FUERTES
- 3. CALLE BALCÓN DE LOS ALCORES
- 4. CALLE ALONSO GROSSO
- 5. CALLE LÓPEZ MEZQUITA
- 6. ALAMEDA JARA
- 7. PLAZA DIAMANTINO GARCÍA ACOSTA
- 8. PLAZA NUESTRA SRA DE LAS ANGUSTIAS
- 9. CALLE RONDEÑA
- 10. CALLE CERES ESQUINA CALLE PABLO IGLESIAS



Situación General 1:15.000



MEJORA DE PARQUES INFANILES Y EN ÁREAS DE DESCANSO EN SUELO NO URBANIZABLE DE CARMONA. SUPERA V

SITUACIÓN MEJORAS

ARQUITECTO. Juan Mesa Cadena

01

ESCALAS: 1/15.000

SEPTIEMBRE 2017